测温变送模块 WSM03-*系列使用说明书 v1.1

一. 产品介绍

此测温变送模块是把温度传感器信号(PT100或 k型)转化为工业标准电压(0-10v)的模块。

因为温度和转化电压存在线性关系,所以通过连接 PLC 或 PC 等将模块输出的电压转化成对应温度值。

- K 型 PT100 温度采集 DA 输出模块, 有以下特点:
 - 1. 两路温度传感输入;数码管实时显示(需选配)温度。
 - 2. 电源电压宽(10~30VDC),额定工作电流<120MA。
 - 3. 可接 1 路 PT100 与 1 路 K 型热电偶测温输入。
 - **4. PT100** 测量范围: -50⁴50°C ; 测量精度: ±1°C (±0. 2%FS)。
 - **5. K 型热电偶 测量范围**: -60°C~840°C (+冷端补偿温度);
 - **测量精度**: ±1.5°C (±0.2%FS) 不包括冷端补偿误差。
 - **6.** DA 输出对应 K 型与 PT100 温度的**电压范围**: 0−10V, **对应 K 型 DA 输出精度**: ±0. 016V(±1.5°C), **对应 PT100 输出精度**: ±0. 02V(±1°C)。

二. 产品展示





图 1-1

三,接线

DAO 和数码管 0 对应测温通道 0 (用 CO 表示), DA1 和数码管 1 对应测温通道 1 (用 C1 表示)。由于板子正面器件较密,现在输入输出的丝印在背面。

该模块有三种款式,以下为他们接线方式。PG 为 PT100 的共地接口, k 型接法可以不用接线:



四、常见异常:

- **1.测试数据跳变。**解决方案: a. 检查输入信号是否稳定; b. 检查端子是否松动
- **2,K型温度波动。** 正常现象,板子使用时的升温会使冷端补偿有小波动。 一般 10 分钟内会稳定下来。